C8D/BTX208/EE/20160526

वेळ : 3 तास **गुण : 80**

सर्वसाधारण सूचना :

1. सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.
2. प्रत्येक उप–प्रश्न पाच गुणांचा आहे.
3. प्रत्येक उप–प्रश्नांचे उत्तर 75 ते 100 शब्दांत लिहा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर स्वतंत्र पृष्ठावर लिहावे.
4. 80 गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेचे आपल्या शिक्षणक्रमाच्या संरचनेनुसार गुणांत रूपांतर करण्यात येईल.

---

1. खालीलपैकी कोणतेही **चार** उप–प्रश्न सोडवा.

   a) कपड्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा दर्जा स्पष्ट करा. 5

   b) सुती तंतूंची लांबी मोजण्यासाठी कोणकोणते मापदंड ठरलेले आहेत ते सांगून थोडक्यात स्पष्ट करा. 5

   c) मानवनिर्मित तंतू स्पष्ट करा. 5

   d) बेंडींग व स्नर्लिंग गुणधर्म सांगा. 5

   e) कापडातील धाग्याशी संबंधित दोष सांगा. 5

2. खालीलपैकी कोणतेही **चार** उप–प्रश्न सोडवा.

   a) वस्तुंचे दोष त्यांचे वर्गीकरण कसे केले जाते? 5

   b) मागाशी संबंधित दोष सांगा. 5

   c) कपड्याच्या फिटींगची आवश्यकता का आहे व ती कशावर अवलंबून आहे? 5

   d) निंटींग संबंधीत दोष स्पष्ट करा. 5

   e) कापडाची रचना स्पष्ट करा. 5

3. खालीलपैकी कोणतेही **चार** उप–प्रश्न सोडवा.

a) वस्तुमधील दोषांची कारणे कोणती आहेत? 5

b) कार्य व फॅशन स्पष्ट करा. 5

c) कपड्यांना आतुन अस्तराची गरज का असते व ते अस्तर कसे असावे? 5

d) कपड्यांच्या सर्वसामान्य गरजा कोणत्या? 5

e) कपड्याची चमक निर्माण करण्याची प्रक्रीया स्पष्ट करा. 5

4. खालीलपैकी कोणतेही **चार** उप–प्रश्न सोडवा.

a) कोम्ब सॉर्टर पद्धती स्पष्ट करा. 5

b) तंतूंच्या गुणांचे नियम सांगून उदाहरणे स्पष्ट करा. 5

c) GSM [जी.एस.एम.] कटर स्पष्ट करा. 5

d) कापडाची रंगणी स्पष्ट करा. 5

e) कपड्यांना इस्त्री का केली जाते? 5

✦✦✦✦✦✦✦